



Persönlicher Kaufreport

BEISPIEL - fiktive Angaben, keine Fahrzeugbewertung

Wohnwagen Musterfahrzeug

Reportnummer	DEMO-001
Angebotspreis	12.500 EUR (Beispiel)

Vor dem Kauf noch klären

Beispiel: Verfärbungen am Innenrahmen der Dachhaube dokumentiert. Vor dem Kauf fachlich untersuchen lassen; Ursache und Reparaturumfang sind offen.

Kosten sauber auseinanderhalten

Reparatur / Ersatz: 250 - 320 EUR für zwei Reifen (reines Rechenbeispiel).

Prüfung / Diagnose: 85 - 150 EUR (reines Rechenbeispiel).

Nicht kalkulierbare Risiken: möglicher Feuchteschaden. Nicht in den obigen Reparaturrahmen eingerechnet.

Fragen für das Verkäufergespräch

Gibt es Messprotokolle oder Rechnungen zu den Verfärbungen? Wie alt sind die Reifen? Welche Arbeiten wurden bereits ausgeführt?

Nicht geprüft bleibt offen

In diesem Beispiel wurden die Gas- und 230-V-Anlage nicht fachlich geprüft. Keine Freigabe oder Sicherheitszusage.

Wichtiger Hinweis

Alle Inhalte dieser Vorschau sind fiktiv. Der echte Report basiert auf den vom Nutzer dokumentierten Beobachtungen. CamperKaufCheck ist kein Gutachten und ersetzt keine Werkstatt-, Gas- oder professionelle Feuchtigkeitsprüfung.